

## KIT DE PIES ESTÉTICOS LC0158

### Advertencia

- ⚠ Estas instrucciones son parte integrante del manual del aparato en el que se instala el KIT. A dicho manual se remite para las advertencias generales y para las reglas fundamentales de seguridad.
- ⚠ Para un rápido y correcto montaje de los componentes, siga las secuencias indicadas en los varios párrafos.
- ⚠ La instalación debe ser realizada por personal cualificado y equipado con los equipos de protección individual necesarios.
- ⚠ Es necesario para el correcto funcionamiento de la unidad que el espacio de trabajo permanezca limpio durante toda la fase de instalación.

### Descripción

El kit de pie estético permite encubrir estéticamente los tubos de conexión hidráulica desde el suelo.

LC0158 - Pies para cubrir el tubo del suelo, h=80 mm

- ⚠ Los pies estéticos no deben utilizarse para anclar el aparato al suelo.

- ⚠ Para fijar el aparato al suelo, utilice los pies especiales de fijación al suelo de LC0606.

### Productos que pueden combinarse

El accesorio LC0158 puede instalarse para todos los tamaños de modelos >OSMO< SL / RS.

### Montaje

Para montar el kit de pie estético:

- ▶ apoye la máquina con su parte posterior sobre un plano horizontal
- ▶ atornillar los 4 soportes roscados a la estructura (suministrados)

- ▶ coloque la máquina en posición vertical
- ▶ fijar el dispositivo a la pared
- ▶ enganche las dos coberturas en los soportes

1. Soportes roscados
2. Pies de cobertura

